


## P-Trap with Cleanout (S x S)

1-1/2" - 4" U-Bend Joint must be fused in the field

| Size (inch) | Electrofusion Part No. | Fast-Lock Part No. | GJ (inch) | GN (inch) | L1 (inch) | L2 (inch) | L3 (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ½ | **527201A** | **375 171 901** | 4.71 | 1.68 | 2.06 | 3.64 | 3.50 |
| 2 | **527202A** | **375 171 902** | 6.94 | 2.44 | 2.71 | 4.75 | 5.06 |
| 3 | **527203A** | **375 171 903** | 8.88 | 2.79 | 3.41 | 6.43 | 6.75 |
| 4 | **527204A** | **375 171 904** | 10.75 | 3.88 | 3.88 | 8.06 | 8.50 |